


OCTUBRE(Avance de Obra)



Fachada Norte:
Aplanados en Fachada: 80% Avance



Fachada Sur
Estructura Terminada

TRABAJOS EN FACHADA (octubre)



Fachada Poniente:
Aplanados en Fachada: Detallando



Fachada Oriente:
Aplanados en Fachada: Detallando

FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (octubre)



Planta Baja Interior



Exterior



Sótano 1



Escalera Sótano 2 y 3



Sótano 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERÍA



Nivel 07 Vestíbulo



Nivel 4 Porcelanato en Baños



Avance de Obra:

*Muros de Albañilería

*Aplanados

*Yeso

*Firmes

*Porcelanato:

Pisos:

Baños:

*Cubo de Elevador:

*Cubo de Escaleras:

*Escaleras

Finalizado

Detallando

Nivel 24

Detallando


Niveles 3 al 15

Nivel 3 y 4

Finalizado

Detallando

Detallando



Nivel 15 Porcelanato en Pisos

AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA



Nivel 19 Tablaroca en Muro



Nivel 14 Plafones

Avance de Obra:

- *Metales en Muros
- *Tablaroca en Muros
- *Metales y Tablaroca en Plafón
- *Pasta

- Nivel 21
- Nivel 19
- Nivel 14
- Nivel 13



Nivel 13 Colocación de Pasta en Muro y Plafón

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA



Nivel 03 Inst. Luminarias

Avance de Obra:

- *Instalaciones en Losa
- *Instalaciones en Muro
- *Cableado
- *Inst. Accesorios y Luminarias

Nivel 22
Nivel 18
Nivel 15
Nivel 03




Nivel 22 Inst. Eléctricas en Losa



Nivel 15 Cableado (Disparos)

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDRAULICA



**Nivel 03 Inst. Accesorios
Hidráulicos**



**Nivel 21 Instalaciones
Sanitarias**



Nivel 19 Inst. Hidráulicas

Avance de Obra:

*Instalación Hidráulica

*Instalación Sanitaria

*Instalación de Gas:

*Inst. Accesorios


Nivel 19

Nivel 21

Pruebas

Nivel 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ALUMINIO Y VIDRIO



Canceles Corredizos

Ventana Sifón Nivel 03

Avance de Obra:

- *Instalación Ventanas de Proyección y Louvers
Pendiente Nivel 01
- *Instalación Cancel Corredizo
Nivel 03 al 06
- *Instalación Ventana Sifón
Nivel 03



Cancel Corredizo Nivel 6

AVANCE FOTOGRÁFICO CARPINTERÍA Y COCINA



Cocina Nivel 3 BOSQUE



Cocina Nivel 3 LUNA

Avance de Obra:

Instalación:

*Muebles (Closet y Bajo Lavabo),
Puertas y Cocinas:

Nivel 03

Producción:

*Cocinas:
*Bajo Lavabos:
*Puertas:

Niveles 3 al 6
Niveles 3 al 7
Niveles 3 al 7



Bajo Lavabos Nivel 3

AVANCE FOTOGRÁFICO IMPERMEABILIZACION



**Nivel 06 Impermeabilizante
Cuarto Lavado**



**Nivel 04 Impermeabilizante
Regadera**

Avance de Obra:

*Imper. en Boquillas


Pendiente Nivel 01

*Imper. Terrazas

Niveles 3-7, 9,10 y 12-16


*Baño, Cuarto de Lavado
y HVAC

Niveles 3 al 5



Nivel 16 Impermeabilizante en Terraza

AVANCE FOTOGRÁFICO ELEVADOR



Instalación de Rieles

Avance de Obra:

*Cubo de Elevador:

*Alimentación Eléctrica:

*Instalación Elevador:



Trabajos en ductos y tableros en el cuarto de máquinas

**Finalizado
Finalizada**

Instalando Rieles

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 24



PH 01

Nivel 23



Bosque

Nivel 22



Bosque



PH 02



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 21



Bosque

Nivel 20



Bosque

Nivel 19



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 18



Bosque

Nivel 17



Bosque

Nivel 16



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 15



Bosque

Nivel 14



Bosque

Nivel 13



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 12



Bosque

Nivel 11



Bosque

Nivel 10



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 09



Bosque

Nivel 08



Bosque

Nivel 07



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 06



Bosque

Nivel 05



Bosque

Nivel 04




Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 03



Bosque

Nivel 02



Bosque

Nivel 01



101



Luna



Luna



102